


Samenvatting zwemwaterprofiel Reigerplas tussen Lelystad en Almere

| | |
|--|--|
| Locatiebeheerder | Stichting Flevolandschap |
| Waterkwaliteitsbeheer | Waterschap Zuiderzeeland |
| Zwemwaterzone | Een zwemstrook langs het zandstrand tot 40 meter uit de oever |
| Bacteriologische waterkwaliteit | Uitstekend |
| Mogelijke bronnen van bacteriële verontreinigingen | Watervogels op het strand en in de zwemzone |
| Overige gezondheidsrisico's | Geen |
| Blauwalgen | De kans op overmatige groei van blauwalgen en drijfslagen in de zomer is niet groot, maar wel aanwezig. Omdat de zwemlocatie gunstig is gelegen ten opzichte van de heersende windrichting, is de kans op drijfslagen bij het zwemstrand kleiner |
| Meer informatie | Klik hier voor het complete zwemwaterprofiel |



Waterkwaliteit: ★★★★★ = uitstekend ★★★ = goed ★★ = aanvaardbaar ★ = slecht



Zwemwaterzone



Watervogels kunnen een bron van ziektekiemen zijn



Geringe kans op blauwalgen